

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы проектов -  
Начальник УЭиЭ

С. Е. Светчиков

20 25 г.



**Дефектная ведомость  
на ремонт основного средства (оборудования)**

Наименование объекта, адрес/ место установки: территория АО ОЭЗ ППТ  
«Алабуга», улица М-7, подстанция РП-110.

Вид и характер ремонта: текущий ремонт

Инвентарный номер объекта ОС: 2691

№ п/п	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол -во	Способ устранения дефектов
1.	Внезапные отказы в работе, периодическая потеря связи в системе АСДУ шкафа РЗиА ШЭ2607 011021	шк.	10	Выполнить обслуживание в объеме профилактического восстановления (В) в соответствии с РД 153-34.0-35.617-2001, обновить программное обеспечение
2.	Внезапные отказы в работе, периодическая потеря связи в системе АСДУ шкафа РЗиА ШЭ2607 900900	шк.	4	Выполнить обслуживание в объеме профилактического восстановления (В) в соответствии с РД 153-34.0-35.617-2001, обновить программное обеспечение

Ведомость составил:

Старший инженер проекта ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

Д.А. Проскурин

Проверили:

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

А. А. Борзихин

Директор департамента –

Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

Р. А. Ситдигов

Главный инженер –

Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

А. С. Пупышев

Акт Технического обследования/ акт осмотра

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

дата: 17.03.2025

Наименование объекта, его адрес/место установки: территория АО ОЭЗ ППТ «Алабуга», улица М-7, подстанция РП-110

Инвентарный номер объекта ОС: 2691

Комиссия в составе (приказ №632 от 30.12.2019 с привлечением необходимых специалистов):

Главный инженер –  
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ А. С. Пупышев

Директор департамента –  
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ Р. А. Ситдинов

Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ А. А. Борзихин

Составили настоящий акт о том:

Наименование	Кол-во	Инвент. №	Ст-ть един., руб. (С НДС 20%)	Сумма, руб. (С НДС 20%)	Дата поступления	Причина поломки, состояние.
Шкаф ШЭ2607 011021	10	2691	-	-	13.06.2014	- внезапные отказы в работе; - периодическая потеря связи в системе АСДУ.
Шкаф ШЭ2607 900900	4	2691	-	-	13.06.2014	- внезапные отказы в работе; - периодическая потеря связи в системе АСДУ.

Заключение, с указанием вида и характера требуемого ремонта: необходимо выполнить текущий ремонт

Подписи комиссии :  
Старший начальник ЭТЛ ДГЭ УЭиЭ

А. А. Борзихин

Директор департамента –  
Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ

Р. А. Ситдинов

Главный инженер –  
Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ

А. С. Пупышев