

Акт Технического обследования/ акт осмотра

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»

дата: _____

Наименование объекта, его адрес/место установки:

Видеонаблюдение ГПП-4 110/10кВ

Инвентарный номер объекта ОС: №3602.

Комиссия в составе (приказ №632 от 30.12.2019 с привлечением необходимых специалистов):

Главный инженер - Руководитель проекта 3 уровня ПТО УЭиЭ А.С. Пупышев,

Директор департамента - Руководитель проекта 3 уровня ДГЭ УЭиЭ Р.А. Ситдигов

Старший мастер УВВЭС ВН Р.А. Асыллов

Составили настоящий акт о том:

Наименование	Кол-во	Инвент. №	Ст-ть един., руб. (С НДС 20%)	Сумма, руб. (С НДС 20%)	Дата поступления	Причина поломки, состояние.
Видеонаблюдение ГПП-4 110/10кВ	13	3602	—	—	09.12.2015	Выход из строя видеосервера.


Закключение комиссии: необходимо произвести реконструкцию системы видеонаблюдения, в связи с неисправностью технического оборудования и выходом из строя существующего видеосервера отвечающего за бесперебойную работу системы видеонаблюдения.

Подписи комиссии:

Главный инженер - Руководитель проекта 3 уровня
ПТО УЭиЭ


_____ А.С. Пупышев

Директор департамента - Руководитель проекта 3 уровня
ДГЭ УЭиЭ


_____ Р.А. Ситдигов

Старший мастер УВВЭС ВН


_____ Р.А. Асыллов